



Sergio Vaccaro &lt;servac50@gmail.com&gt;

**Re: I: Risposta a richiesta intervento urgente per Piazza San Colombano del 20.04.2022**

1 messaggio

**claudio.solari2002@libero.it Claudio Solari** <claudio.solari2002@libero.it>

28 aprile 2022 19:34

Rispondi a: "claudio.solari2002@libero.it Claudio Solari" &lt;claudio.solari2002@libero.it&gt;

A: [anagrafe@comune.sancolombanocertenoli.ge.it](mailto:anagrafe@comune.sancolombanocertenoli.ge.it), "Comune S.Colombano legal-mail" <[comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it](mailto:comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it)>

Al Sindaco del comune di San Colombano Certenoli

In riferimento alla Sua risposta, si fa presente che essendovi già verificato un incidente mortale per la mancata visuale della S.S.225 a maggior ragione è bene che la piazza non sia luogo di manovra e inversione di marcia di automezzi pesanti ed autoarticolati.

L'ennesimo incidente, che per fortuna non ha creato danni al vicino muro cimiteriale ci è stato segnalato da più abitanti del posto che non hanno nessun interesse ad inventarsi le cose...

Pertanto a nostro avviso è bene installare un diassore per evitare l'accesso in piazza di tali automezzi in modo da risolvere definitivamente la questione peraltro molto semplice e intuitiva.

Nella speranza di essere stati compresi si saluta cordialmente.

Claudio Solari  
Consigliere comunale e Capogruppo  
Territorio e Sviluppo  
Comune di San Colombano Certenoli

--

Inviato da Libero Mail per Android

Giovedì, 28 Aprile 2022, 01:09PM +02:00 da [anagrafe@comune.sancolombanocertenoli.ge.it](mailto:anagrafe@comune.sancolombanocertenoli.ge.it):

Prot. N. 2907 del 28.04.2022

A seguito della Vs. richiesta riguardante piazza San Colombano, vi informiamo che all'ingresso della stessa è posizionata la segnaletica di divieto per i mezzi pesanti e comunque il transito, la sosta e le manovre sulla piazza verranno pianificate e regolamentate a

seguito dell'ultimazione definitiva dei lavori riguardanti la messa in sicurezza del Rio Vignale, nel rispetto del Codice della Strada.

Tengo inoltre a precisare che l'incidente mortale al quale fate riferimento non si verificò su Piazza San Colombano bensì all'incrocio con la Strada Statale 225.

Per quanto riguarda le telecamere, come già detto in altre occasioni, dobbiamo attendere che ENEL termini i lavori riguardanti l'installazione dei cavidotti che dovrebbe ultimare a breve e poi procederemo alla riattivazione dell'impianto.

In ultimo, segnalo che, le due strisce evidenziate nella foto, non sono dovute all'urto di un mezzo pesante nel muro, bensì sono due colature di malta cementizia.

Cordialmente

Carla Casella

